

ANTECEDENTES

Transferida por el Centro de Servicios de Villa el Salvador de SEDAPAL en el año 1996, para su operación y mantenimiento

Características	Descripción
Caudal de Diseño	100 l/s
Sistema de Tratamiento	Anaerobio-Aerobio

UBICACION

Distrito de Villa María del Triunfo



COMPONENTES

-Sistema de Pretratamiento:

- . Rejas
- . Desarenadores

-Sistema de Tratamiento:

- . Lagunas Aireadas
- . Lagunas de Sedimentacion