

ANTECEDENTES

Transferida al ERDF (hoy EOM-PTAR), por el Centro de Servicios Villa el Salvador, el año 1998.

| Características | Descripción |
|------------------------|----------------------|
| Caudal de Diseño | 10 l/s |
| Sistema de Tratamiento | Lagunas de Oxidación |

UBICACION

Distrito Lurin.

COMPONENTES

-Sistema de Pretratamiento:

- . Rejas Manuales

-Sistema de Tratamiento:

- . Lagunas Facultativas

Nota: Actualmente funciona como una laguna de regulación para el bombeo de desagüe al ingreso de la PTAR San Bartolo.

